



模块一答案

1-1


1.




2.




3.



4.




5.




1-2


1.




2. (1)



(2)




(3)




1-3 （尺寸仅供参考，请量取图中尺寸并取整）


1.




2.



3.




4.





1-4

2.



4.



1-6 自测图

1. 图纸基本幅面有5种，A1幅面是A0幅面的 $\frac{1}{2}$ 。
2. 一般情况，标题栏应位于图纸的右下角，必要时可使标题栏转至图纸的右上角。
3. 1:1是原值比例，1:2是缩小比例，2:1是放大比例。若实物长度为200mm，采用1:5比例，在图上的长度应为40mm。
4. 图样中书写的数字和字母，分为A型和B型，A型字母的笔画宽度d应为字高h的 $\frac{1}{10}$ ，字体的号数即字体的高度。
5. 现行标准中，规定机械制图用的图线分为9种线型，其中粗线有三种，分别是粗实线、粗点画线、粗虚线，其余均为细线。粗、细线的线宽 比为2:1。
6. 一个完整的尺寸由尺寸线、尺寸界线、尺寸数字等要素构成，线性尺寸的数值一般应注写在尺寸线的上方或左方。
图样中所注的尺寸数字为 机件的真实大小。
7. 标注直径或半径尺寸时，应在数字前面加注符号 ϕ 或R，标注球体尺寸时，应在直径或半径符号前加注符号S。
8. 用一段圆弧光滑地链接另外两条已知线段的作图方法称为圆弧连接，作图时必须准确作出连接圆弧的圆心和切点。
9. 平面图形中的尺寸有定形尺寸、定位尺寸两类；平面图形中的线段根据其尺寸是否齐全分为已知线段、中间线段、连接线段三类。